

# GebhardtVentilatoren

Ausgabe September 2005  
Hiermit werden alle vorhergehenden  
Listenpreise ungültig.

Preisliste


Radialventilatoren  
mit Zubehör

**TZR B1 / B2**  
**TZR B5**

## **Verkaufs- und Lieferbedingungen**

Den Preisen liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde, ergänzt durch die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie. Sie gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung, zuzügl. gesetzl. MwSt. Änderungen der Konstruktion, der technischen Daten und Preise bleiben jederzeit vorbehalten.  
Erfüllungsort und Gerichtsstand Heilbronn (Württ.). GebhardtVentilatoren GmbH & Co. KG, Gebhardtstraße 19–25, D-74638 Waldenburg

Zentrale:  
Telefon +49 (0)7942 101 0  
Telefax +49 (0)7942 101 170  
E-Mail: info@gebhardt.de

**TZR B1-0160/-0355****TZR B2-0160/-0355**

Preise in Euro, zuzüglich gesetzliche MwSt.

**Ventilator TZR B1** verzinktes Stahlblech, gefalzt

| TZR B1                              | TZR B1-0160                | TZR B1-0180                | TZR B1-0200                | TZR B1-0225                | TZR B1-0250                | TZR B1-0280                | TZR B1-0315                | TZR B1-0355                |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| ohne Gehäuseflansch<br>ohne Füße    | TZRB1016AA<br><b>164,-</b> | TZRB1018AA<br><b>176,-</b> | TZRB1020AA<br><b>189,-</b> | TZRB1022AA<br><b>200,-</b> | TZRB1025AA<br><b>226,-</b> | TZRB1028AA<br><b>261,-</b> | TZRB1031AA<br><b>277,-</b> | TZRB1035AA<br><b>353,-</b> |                    |
| ohne Gehäuseflansch<br>mit Füßen    | TZRB1016CA<br><b>172,-</b> | TZRB1018CA<br><b>185,-</b> | TZRB1020CA<br><b>198,-</b> | TZRB1022CA<br><b>212,-</b> | TZRB1025CA<br><b>238,-</b> | TZRB1028CA<br><b>273,-</b> | TZRB1031CA<br><b>289,-</b> | TZRB1035CA<br><b>365,-</b> |                    |
| mit Gehäuseflansch<br>ohne Füße     | TZRB1016AB<br><b>184,-</b> | TZRB1018AB<br><b>195,-</b> | TZRB1020AB<br><b>211,-</b> | TZRB1022AB<br><b>223,-</b> | TZRB1025AB<br><b>249,-</b> | TZRB1028AB<br><b>289,-</b> | TZRB1031AB<br><b>309,-</b> | TZRB1035AB<br><b>385,-</b> |                    |
| mit Gehäuseflansch<br>und Füßen-90° | TZRB1016CB<br><b>192,-</b> | TZRB1018CB<br><b>204,-</b> | TZRB1020CB<br><b>219,-</b> | TZRB1022CB<br><b>235,-</b> | TZRB1025CB<br><b>261,-</b> | TZRB1028CB<br><b>301,-</b> | TZRB1031CB<br><b>321,-</b> | TZRB1035CB<br><b>396,-</b> |                    |
| <b>Fußpaar</b>                      | <b>FPM</b>                 | <b>FPM B1-0160</b>         | <b>FPM B1-0180</b>         | <b>FPM B1-0200</b>         | <b>FPM B1-0225</b>         | <b>FPM B1-0250</b>         | <b>FPM B1-0280</b>         | <b>FPM B1-0315</b>         | <b>FPM B1-0355</b> |
| lose                                | 51829<br><b>8,-</b>        | 51829<br><b>8,-</b>        | 51829<br><b>8,-</b>        | 51830<br><b>13,-</b>       | 51830<br><b>13,-</b>       | 51830<br><b>13,-</b>       | 51830<br><b>13,-</b>       | 51830<br><b>13,-</b>       |                    |
| montiert                            | 51833<br><b>8,-</b>        | 51834<br><b>8,-</b>        | 51835<br><b>8,-</b>        | 51836<br><b>13,-</b>       | 51837<br><b>13,-</b>       | 51838<br><b>13,-</b>       | 51839<br><b>13,-</b>       | 51840<br><b>13,-</b>       |                    |

**Ventilator TZR B2** verzinktes Stahlblech, gefalzt, Viereckrahmen


| TZR B2              | TZR B2-0160                | TZR B2-0180                | TZR B2-0200                | TZR B2-0225                | TZR B2-0250                | TZR B2-0280                | TZR B2-0315                | TZR B2-0355                |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ohne Gehäuseflansch | TZRB2016FA<br><b>212,-</b> | TZRB2018FA<br><b>224,-</b> | TZRB2020FA<br><b>237,-</b> | TZRB2022FA<br><b>251,-</b> | TZRB2025FA<br><b>280,-</b> | TZRB2028FA<br><b>320,-</b> | TZRB2031FA<br><b>344,-</b> | TZRB2035FA<br><b>417,-</b> |
| mit Gehäuseflansch  | TZRB2016FB<br><b>232,-</b> | TZRB2018FB<br><b>243,-</b> | TZRB2020FB<br><b>259,-</b> | TZRB2022FB<br><b>274,-</b> | TZRB2025FB<br><b>302,-</b> | TZRB2028FB<br><b>348,-</b> | TZRB2031FB<br><b>375,-</b> | TZRB2035FB<br><b>449,-</b> |

**Ausstattung TZR B1/B2**

| Gehäuseflansch   | ZKF                     | ZKF B5-1414             | ZKF B5-1515             | ZKF B5-1616             | ZKF B5-1717             | ZKF B5-1818             | ZKF B5-1919             | ZKF B5-2020             | ZKF B5-2121          |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| lose   | 47238<br><b>20,-</b>    | 47239<br><b>20,-</b>    | 47240<br><b>22,-</b>    | 47241<br><b>23,-</b>    | 47242<br><b>23,-</b>    | 47243<br><b>28,-</b>    | 47244<br><b>31,-</b>    | 47245<br><b>31,-</b>    |                      |
| montiert   | 51815<br><b>20,-</b>    | 51816<br><b>20,-</b>    | 51817<br><b>22,-</b>    | 51818<br><b>23,-</b>    | 51819<br><b>23,-</b>    | 51820<br><b>28,-</b>    | 51821<br><b>31,-</b>    | 51822<br><b>31,-</b>    |                      |
| <b>Kondenswasser-<br/>ablaufstutzen</b><br>R 1/2                           | <b>IBW</b>              | <b>IBW B1-0160</b>      | <b>IBW B1-0180</b>      | <b>IBW B1-0200</b>      | <b>IBW B1-0225</b>      | <b>IBW B1-0250</b>      | <b>IBW B1-0280</b>      | <b>IBW B1-0315</b>      | <b>IBW B1-0355</b>   |
| lose   | 51864<br><b>19,-</b>    | 51864<br><b>19,-</b>    | 51864<br><b>19,-</b>    | 51864<br><b>19,-</b>    | 51864<br><b>19,-</b>    | 51864<br><b>19,-</b>    | 51864<br><b>19,-</b>    | 51864<br><b>19,-</b>    |                      |
| montiert   | 51865<br><b>38,-</b>    | 51866<br><b>38,-</b>    | 51867<br><b>38,-</b>    | 51868<br><b>38,-</b>    | 51869<br><b>38,-</b>    | 51870<br><b>38,-</b>    | 51871<br><b>38,-</b>    | 51872<br><b>38,-</b>    |                      |
| <b>Inspektionsdeckel</b><br>Position 1 / 2 / 3                             | <b>IWI</b>              | <b>IWI B1-0160</b>      | <b>IWI B1-0180</b>      | <b>IWI B1-0200</b>      | <b>IWI B1-0225</b>      | <b>IWI B1-0250</b>      | <b>IWI B1-0280</b>      | <b>IWI B1-0315</b>      | <b>IWI B1-0355</b>   |
| lose   | 51847<br><b>21,-</b>    | 51847<br><b>21,-</b>    | 51847<br><b>21,-</b>    | 51848<br><b>21,-</b>    | 51848<br><b>21,-</b>    | 51848<br><b>21,-</b>    | 51848<br><b>21,-</b>    | 51849<br><b>23,-</b>    |                      |
| montiert   | 51850<br><b>54,-</b>    | 51851<br><b>54,-</b>    | 51852<br><b>54,-</b>    | 51853<br><b>54,-</b>    | 51854<br><b>54,-</b>    | 51855<br><b>54,-</b>    | 51856<br><b>54,-</b>    | 51857<br><b>54,-</b>    |                      |
| <b>Korrosionsschutz</b><br><b>Klasse S</b><br>Ventilator mit Ausstattung   | <b>SKS</b>              | <b>SKS B1-0160</b>      | <b>SKS B1-0180</b>      | <b>SKS B1-0200</b>      | <b>SKS B1-0225</b>      | <b>SKS B1-0250</b>      | <b>SKS B1-0280</b>      | <b>SKS B1-0315</b>      | <b>SKS B1-0355</b>   |
| lose   | 52893<br><b>63,-</b>    | 52894<br><b>68,-</b>    | 52895<br><b>72,-</b>    | 52896<br><b>78,-</b>    | 52897<br><b>99,-</b>    | 52898<br><b>115,-</b>   | 52899<br><b>121,-</b>   | 52900<br><b>121,-</b>   |                      |
| <b>Korrosionsschutz</b><br><b>Klasse S</b><br>Zubehörpaket, Komplettierung | <b>SKS</b>              | <b>SKS 03-0160</b>      | <b>SKS 03-0180</b>      | <b>SKS 03-0200</b>      | <b>SKS 03-0225</b>      | <b>SKS 03-0250</b>      | <b>SKS 03-0280</b>      | <b>SKS 03-0315</b>      | <b>SKS 03-0355</b>   |
| lose   | SKS03016<br><b>48,-</b> | SKS03018<br><b>48,-</b> | SKS03020<br><b>52,-</b> | SKS03022<br><b>52,-</b> | SKS03025<br><b>52,-</b> | SKS03028<br><b>60,-</b> | SKS03031<br><b>60,-</b> | SKS03035<br><b>60,-</b> |                      |
| <b>Zubehör TZR B1/B2</b>   | <b>ZSG</b>              | <b>ZSG B1-0160</b>      | <b>ZSG B1-0180</b>      | <b>ZSG B1-0200</b>      | <b>ZSG B1-0225</b>      | <b>ZSG B1-0250</b>      | <b>ZSG B1-0280</b>      | <b>ZSG B1-0315</b>      | <b>ZSG B1-0355</b>   |
| <b>Berührungsschutzgitter</b><br>für Eintrittsseiten                       | lose                    | 51893<br><b>28,-</b>    | 51894<br><b>28,-</b>    | 51895<br><b>28,-</b>    | 51896<br><b>29,-</b>    | 51897<br><b>29,-</b>    | 51898<br><b>32,-</b>    | 51899<br><b>33,-</b>    | 51900<br><b>36,-</b> |
| 2x   | 51907<br><b>28,-</b>    | 51908<br><b>28,-</b>    | 51909<br><b>28,-</b>    | 51910<br><b>29,-</b>    | 51911<br><b>29,-</b>    | 51912<br><b>32,-</b>    | 51913<br><b>33,-</b>    | 51914<br><b>36,-</b>    |                      |
| montiert   | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    |                      |
| 2x   | 51924<br><b>27,-</b>    | 51925<br><b>27,-</b>    | 51926<br><b>27,-</b>    | 51927<br><b>27,-</b>    | 51928<br><b>27,-</b>    | 51929<br><b>27,-</b>    | 51930<br><b>27,-</b>    | 51931<br><b>27,-</b>    |                      |
| <b>Wellenschutz</b>  | <b>WBS</b>              | <b>WBS B1-0160</b>      | <b>WBS B1-0180</b>      | <b>WBS B1-0200</b>      | <b>WBS B1-0225</b>      | <b>WBS B1-0250</b>      | <b>WBS B1-0280</b>      | <b>WBS B1-0315</b>      | <b>WBS B1-0355</b>   |
| lose   | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    | 51921<br><b>27,-</b>    |                      |
| montiert   | 51924<br><b>27,-</b>    | 51925<br><b>27,-</b>    | 51926<br><b>27,-</b>    | 51927<br><b>27,-</b>    | 51928<br><b>27,-</b>    | 51929<br><b>27,-</b>    | 51930<br><b>27,-</b>    | 51931<br><b>27,-</b>    |                      |
| <b>Anschlußflansch</b>   | <b>ZKF</b>              | <b>ZKF 15-1414</b>      | <b>ZKF 15-1515</b>      | <b>ZKF 15-1616</b>      | <b>ZKF 15-1717</b>      | <b>ZKF 15-1818</b>      | <b>ZKF 15-1919</b>      | <b>ZKF 15-2020</b>      | <b>ZKF 15-2121</b>   |
| lose   | 51921<br><b>20,-</b>    | 51921<br><b>20,-</b>    | 51921<br><b>22,-</b>    | 51921<br><b>23,-</b>    | 51921<br><b>23,-</b>    | 51921<br><b>28,-</b>    | 51921<br><b>31,-</b>    | 51921<br><b>31,-</b>    |                      |
| <b>Anschlußstutzen</b>   | <b>ZKE</b>              | <b>ZKE 15-1414</b>      | <b>ZKE 15-1515</b>      | <b>ZKE 15-1616</b>      | <b>ZKE 15-1717</b>      | <b>ZKE 15-1818</b>      | <b>ZKE 15-1919</b>      | <b>ZKE 15-2020</b>      | <b>ZKE 15-2121</b>   |
| lose   | 51921<br><b>53,-</b>    | 51921<br><b>53,-</b>    | 51921<br><b>54,-</b>    | 51921<br><b>60,-</b>    | 51921<br><b>66,-</b>    | 51921<br><b>70,-</b>    | 51921<br><b>80,-</b>    | 51921<br><b>84,-</b>    |                      |

Weiteres Zubehör zur Komplettierung siehe Auswahlprogramm ProSelecta++ oder auf Anfrage.

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,-(Netto).



## TZR B1-0400/-0710

## TZR B2-0400/-0710

Preise in Euro, zuzüglich gesetzliche MwSt.

## Ventilator TZR B1 verzinktes Stahlblech, gefalzt

| TZR B1              |            | TZR B1-0400        | TZR B1-0450        | TZR B1-0500        | TZR B1-0560        | TZR B1-0630        | TZR B1-0710        |
|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ohne Gehäuseflansch |            | TZRB1040AA         | TZRB1045AA         | TZRB1050AA         | TZRB1056AA         | TZRB1063AA         | TZRB1071AA         |
| ohne FüÙe           |            | 402,-              | 510,-              | 603,-              | 851,-              | 989,-              | 1130,-             |
| ohne Gehäuseflansch |            | TZRB1040CA         | TZRB1045CA         | TZRB1050CA         | TZRB1056CA         | TZRB1063CA         | TZRB1071CA         |
| mit FüÙen           |            | 419,-              | 528,-              | 621,-              | 881,-              | 1019,-             | 1160,-             |
| mit Gehäuseflansch  |            | TZRB1040AB         | TZRB1045AB         | TZRB1050AB         | TZRB1056AB         | TZRB1063AB         | TZRB1071AB         |
| ohne FüÙe           |            | 434,-              | 548,-              | 644,-              | 896,-              | 1036,-             | 1184,-             |
| mit Gehäuseflansch  |            | TZRB1040CB         | TZRB1045CB         | TZRB1050CB         | TZRB1056CB         | TZRB1063CB         | TZRB1071CB         |
| und FüÙen-90°       |            | 451,-              | 564,-              | 660,-              | 926,-              | 1066,-             | 1214,-             |
| <b>Fußpaar</b>      | <b>FPM</b> | <b>FPM B1-0400</b> | <b>FPM B1-0450</b> | <b>FPM B1-0500</b> | <b>FPM B1-0560</b> | <b>FPM B1-0630</b> | <b>FPM B1-0710</b> |
|                     | lose       | 51831              | 51831              | 51831              | 51832              | 51832              | 51832              |
|                     |            | 18,-               | 18,-               | 18,-               | 30,-               | 30,-               | 30,-               |
|                     | montiert   | 51841              | 51842              | 51843              | 51844              | 51845              | 51846              |
|                     |            | 18,-               | 18,-               | 18,-               | 30,-               | 30,-               | 30,-               |

## Ventilator TZR B2 verzinktes Stahlblech, gefalzt, Viereckrahmen

| TZR B2              |  | TZR B2-0400 | TZR B2-0450 | TZR B2-0500 | TZR B2-0560 | TZR B2-0630 | TZR B2-0710 |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ohne Gehäuseflansch |  | TZRB2040FA  | TZRB2045FA  | TZRB2050FA  | TZRB2056FA  | TZRB2063FA  | TZRB2071FA  |
|                     |  | 481,-       | 593,-       | 698,-       | 980,-       | 1131,-      | 1288,-      |
| mit Gehäuseflansch  |  | TZRB2040FB  | TZRB2045FB  | TZRB2050FB  | TZRB2056FB  | TZRB2063FB  | TZRB2071FB  |
|                     |  | 512,-       | 630,-       | 738,-       | 1025,-      | 1178,-      | 1343,-      |

## Ausstattung TZR B1/B2

|                                    |            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Gehäuseflansch</b>              | <b>ZKF</b> | <b>ZKF B5-2122</b> | <b>ZKF B5-2424</b> | <b>ZKF B5-2525</b> | <b>ZKF B5-2727</b> | <b>ZKF B5-2828</b> | <b>ZKF B5-3030</b> |
|                                    | lose       | 47246              | 47247              | 47248              | 47249              | 47250              | 47251              |
|                                    |            | 31,-               | 38,-               | 41,-               | 45,-               | 47,-               | 54,-               |
|                                    | montiert   | 51823              | 51824              | 51825              | 51826              | 51827              | 51828              |
|                                    |            | 31,-               | 38,-               | 41,-               | 45,-               | 47,-               | 54,-               |
| <b>Kondenswasser-ablaufstutzen</b> | <b>IBW</b> | <b>IBW B1-0400</b> | <b>IBW B1-0450</b> | <b>IBW B1-0500</b> | <b>IBW B1-0560</b> | <b>IBW B1-0630</b> | <b>IBW B1-0710</b> |
| R 1/2                              | lose       | 51864              | 51864              | 51864              | 51864              | 51864              | 51864              |
|                                    |            | 19,-               | 19,-               | 19,-               | 19,-               | 19,-               | 19,-               |
|                                    | montiert   | 51873              | 51874              | 51875              | 51876              | 51877              | 51878              |
|                                    |            | 41,-               | 41,-               | 41,-               | 41,-               | 41,-               | 65,-               |
| <b>Inspektionsdeckel</b>           | <b>IWI</b> | <b>IWI B1-0400</b> | <b>IWI B1-0450</b> | <b>IWI B1-0500</b> | <b>IWI B1-0560</b> | <b>IWI B1-0630</b> | <b>IWI B1-0710</b> |
| Position 1 / 2 / 3                 | lose       | 51849              | 51849              | 51849              | 51849              | 51849              | 51849              |
|                                    |            | 23,-               | 23,-               | 23,-               | 23,-               | 23,-               | 23,-               |
|                                    | montiert   | 51858              | 51859              | 51860              | 51861              | 51862              | 51863              |
|                                    |            | 67,-               | 67,-               | 67,-               | 67,-               | 67,-               | 76,-               |
| <b>Korrosionsschutz</b>            | <b>SKS</b> | <b>SKS B1-0400</b> | <b>SKS B1-0450</b> | <b>SKS B1-0500</b> | <b>SKS B1-0560</b> | <b>SKS B1-0630</b> | <b>SKS B1-0710</b> |
| <b>Klasse S</b>                    |            | 52901              | 52902              | 52903              | 52904              | 52905              | 52906              |
| Ventilator mit Ausstattung         |            | 121,-              | 148,-              | 178,-              | 218,-              | 269,-              | 326,-              |
| <b>Korrosionsschutz</b>            | <b>SKS</b> | <b>SKS 03-0400</b> | <b>SKS 03-0450</b> | <b>SKS 03-0500</b> | <b>SKS 03-0560</b> | <b>SKS 03-0630</b> | <b>SKS 03-0710</b> |
| <b>Klasse S</b>                    |            | SKS03040           | SKS03045           | SKS03050           | SKS03056           | SKS03063           | SKS03071           |
| Zubehörpaket, Komplettierung       |            | 71,-               | 71,-               | 71,-               | 95,-               | 95,-               | 95,-               |
| <b>Zubehör TZR B1/B2</b>           | <b>ZSG</b> | <b>ZSG B1-0400</b> | <b>ZSG B1-0450</b> | <b>ZSG B1-0500</b> | <b>ZSG B1-0560</b> | <b>ZSG B1-0630</b> | <b>ZSG B1-0710</b> |
| <b>Berührungsschutzgitter</b>      |            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| für Eintrittsseiten                | lose       | 51901              | 51902              | 51903              | 51904              | 51905              | 51906              |
|                                    | 2x         | 41,-               | 42,-               | 50,-               | 53,-               | 54,-               | 64,-               |
|                                    | montiert   | 51915              | 51916              | 51917              | 51918              | 51919              | 51920              |
|                                    | 2x         | 41,-               | 42,-               | 50,-               | 53,-               | 54,-               | 64,-               |
| <b>Wellenschutz</b>                | <b>WBS</b> | <b>WBS B1-0400</b> | <b>WBS B1-0450</b> | <b>WBS B1-0500</b> | <b>WBS B1-0560</b> | <b>WBS B1-0630</b> | <b>WBS B1-0710</b> |
|                                    | lose       | 51922              | 51922              | 51922              | 51922              | 51922              | 51923              |
|                                    |            | 31,-               | 31,-               | 31,-               | 31,-               | 31,-               | 32,-               |
|                                    | montiert   | 51932              | 51933              | 51934              | 51935              | 51936              | 51937              |
|                                    |            | 31,-               | 31,-               | 31,-               | 31,-               | 31,-               | 32,-               |
| <b>Anschlußflansch</b>             | <b>ZKF</b> | <b>ZKF 15-2222</b> | <b>ZKF 15-2424</b> | <b>ZKF 15-2525</b> | <b>ZKF 15-2727</b> | <b>ZKF 15-2828</b> | <b>ZKF 15-3030</b> |
|                                    |            | 31,-               | 38,-               | 41,-               | 45,-               | 47,-               | 54,-               |
| <b>Anschlußstutzen</b>             | <b>ZKE</b> | <b>ZKE 15-2222</b> | <b>ZKE 15-2424</b> | <b>ZKE 15-2525</b> | <b>ZKE 15-2727</b> | <b>ZKE 15-2828</b> | <b>ZKE 15-3030</b> |
|                                    |            | 88,-               | 106,-              | 114,-              | 130,-              | 136,-              | 154,-              |

Weiteres Zubehör zur Komplettierung siehe Auswahlprogramm ProSelecta++ oder auf Anfrage.

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,-(Netto).

## TZR B5- 0400/-1000



Preise in Euro, zuzüglich gesetzliche MwSt.

Ventilator TZR B5 verzinktes Stahlblech, gefalzt, Verstärkungsrahmen

| TZR B5                                       | TZR B5-0400         | TZR B5-0450          | TZR B5-0500          | TZR B5-0560          | TZR B5-0630          | TZR B5-0710          | TZR B5-0800          | TZR B5-0900          | TZR B5-1000          |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Drehrichtung 0°/180°<br>ohne Gehäuseflansch  | TZRB5040GA<br>854,- | TZRB5045GA<br>967,-  | TZRB5050GA<br>1077,- | TZRB5056GA<br>1379,- | TZRB5063GA<br>1534,- | TZRB5071GA<br>1926,- | TZRB5080GA<br>2562,- | TZRB5090GA<br>3212,- | TZRB5100GA<br>3615,- |
| Drehrichtung 90°/270°<br>ohne Gehäuseflansch | TZRB5040HA<br>854,- | TZRB5045HA<br>967,-  | TZRB5050HA<br>1077,- | TZRB5056HA<br>1379,- | TZRB5063HA<br>1534,- | TZRB5071HA<br>1926,- | TZRB5080HA<br>2562,- | TZRB5090HA<br>3212,- | TZRB5100HA<br>3615,- |
| Drehrichtung 0°/180°<br>mit Gehäuseflansch   | TZRB5040GB<br>886,- | TZRB5045GB<br>1003,- | TZRB5050GB<br>1118,- | TZRB5056GB<br>1424,- | TZRB5063GB<br>1581,- | TZRB5071GB<br>1981,- | TZRB5080GB<br>2625,- | TZRB5090GB<br>3290,- | TZRB5100GB<br>3698,- |
| Drehrichtung 90°/270°<br>mit Gehäuseflansch  | TZRB5040HB<br>886,- | TZRB5045HB<br>1003,- | TZRB5050HB<br>1118,- | TZRB5056HB<br>1424,- | TZRB5063HB<br>1581,- | TZRB5071HB<br>1981,- | TZRB5080HB<br>2625,- | TZRB5090HB<br>3290,- | TZRB5100HB<br>3698,- |

## Ausstattung TZR B5

| Gehäuseflansch | ZKF           | ZKF B5-2122   | ZKF B5-2424   | ZKF B5-2525   | ZKF B5-2727   | ZKF B5-2828   | ZKF B5-3030   | ZKF B5-3232   | ZKF B5-3434   | ZKF B5-3636 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| lose           | 47246<br>31,- | 47247<br>38,- | 47248<br>41,- | 47249<br>45,- | 47250<br>47,- | 47251<br>54,- | 52838<br>64,- | 52839<br>76,- | 52840<br>84,- |             |
| montiert       | 51823<br>31,- | 51824<br>38,- | 51825<br>41,- | 51826<br>45,- | 51827<br>47,- | 51828<br>54,- | 52841<br>64,- | 52842<br>76,- | 52843<br>84,- |             |

Kondenswasser-  
ablaufstutzen

R 1/2

| IBW      | IBW B1-0400   | IBW B1-0450   | IBW B1-0500   | IBW B1-0560   | IBW B1-0630   | IBW B1-0710   | IBW B1-0800   | IBW B1-0900   | IBW B1-1000   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lose     | 51864<br>19,- | 51864<br>19,- | 51864<br>19,- | 51864<br>19,- | 51864<br>19,- | 51864<br>19,- | 51864<br>19,- | 51864<br>19,- | 51864<br>19,- |
| montiert | 51873<br>41,- | 51874<br>41,- | 51875<br>41,- | 51876<br>41,- | 51877<br>41,- | 51878<br>65,- | 52847<br>65,- | 52848<br>65,- | 52849<br>65,- |

## Inspektionsdeckel

Position 1 / 2 / 3

| IWI      | IWI B1-0400   | IWI B1-0450   | IWI B1-0500   | IWI B1-0560   | IWI B1-0630   | IWI B1-0710   | IWI B1-0800   | IWI B1-0900   | IWI B1-1000   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lose     | 51849<br>23,- | 51849<br>23,- | 51849<br>23,- | 51849<br>23,- | 51849<br>23,- | 51849<br>23,- | 51849<br>23,- | 51849<br>23,- | 51849<br>23,- |
| montiert | 51858<br>67,- | 51859<br>67,- | 51860<br>67,- | 51861<br>67,- | 51862<br>67,- | 51863<br>76,- | 52844<br>76,- | 52845<br>76,- | 52846<br>76,- |

## Korrosionsschutz

Klasse S

Ventilator mit Ausstattung

## Korrosionsschutz

Klasse S

Zubehörpaket, Komplettierung

| SKS            | SKS B1-0400    | SKS B1-0450    | SKS B1-0500    | SKS B1-0560    | SKS B1-0630    | SKS B1-0710    | SKS B1-0800    | SKS B1-0900    | SKS B1-1000    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 52901<br>121,- | 52902<br>148,- | 52903<br>178,- | 52904<br>188,- | 52905<br>269,- | 52906<br>326,- | 52907<br>412,- | 52908<br>502,- | 52909<br>597,- | 52910<br>597,- |

## Ausstattung TZR B5

| nachschmierbare<br>Lagerung | IWN            | IWN B0-0400    | IWN B0-0450    | IWN B0-0500    | IWN B0-0560    | IWN B0-0630    | IWN B0-0710    | IWN B0-0800    | IWN B0-0900    | IWN B0-1000 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| IWN 01                      | 52910<br>184,- | 52911<br>184,- | 52912<br>184,- | 52913<br>203,- | 52914<br>203,- | 52915<br>254,- | 52916<br>254,- | 52917<br>308,- | 52918<br>308,- |             |
| nachschmierbare<br>Lagerung | IWN            | IWN B1-0400    | IWN B1-0450    | IWN B1-0500    | IWN B1-0560    | IWN B1-0630    | IWN B1-0710    | IWN B1-0800    | IWN B1-0900    | IWN B1-1000 |
| IWN 11                      | 52919<br>184,- | 52920<br>184,- | 52921<br>184,- | 52922<br>203,- | 52923<br>203,- | 52924<br>254,- | 52925<br>254,- | 52926<br>308,- | 52927<br>308,- |             |

## Zubehör TZR B5

| Berührungsschutzgitter<br>für Eintrittsseiten | ZSG           | ZSG B1-0400   | ZSG B1-0450   | ZSG B1-0500   | ZSG B1-0560   | ZSG B1-0630   | ZSG B1-0710   | ZSG B1-0800   | ZSG B1-0900    | ZSG B1-1000 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| lose  | 51901<br>41,- | 51902<br>42,- | 51903<br>50,- | 51904<br>53,- | 51905<br>54,- | 51906<br>64,- | 52850<br>91,- | 52851<br>99,- | 52852<br>111,- |             |
| 2x  |               |               |               |               |               |               |               |               |                |             |
| montiert                                      | 51915<br>41,- | 51916<br>42,- | 51917<br>50,- | 51918<br>53,- | 51919<br>54,- | 51920<br>64,- | 52853<br>91,- | 52854<br>99,- | 52855<br>111,- |             |
| 2x  |               |               |               |               |               |               |               |               |                |             |

## Wellenschutz

| WBS      | WBS B1-0400   | WBS B1-0450   | WBS B1-0500   | WBS B1-0560   | WBS B1-0630   | WBS B1-0710   | WBS B1-0800   | WBS B1-0900   | WBS B1-1000   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lose     | 51922<br>31,- | 51922<br>31,- | 51922<br>31,- | 51922<br>31,- | 51922<br>31,- | 51923<br>32,- | 51923<br>32,- | 51923<br>32,- | 51923<br>32,- |
| montiert | 51932<br>31,- | 51933<br>31,- | 51934<br>31,- | 51935<br>31,- | 51936<br>31,- | 51937<br>32,- | 52856<br>32,- | 52857<br>32,- | 52858<br>32,- |

## Anschlußflansch

| ZKF  | ZKF 15-2222 | ZKF 15-2424 | ZKF 15-2525 | ZKF 15-2727 | ZKF 15-2828 | ZKF 15-3030 | ZKF 15-3232 | ZKF 15-3434 | ZKF 15-3636 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 31,- | 38,-        | 41,-        | 45,-        | 47,-        | 54,-        | 64,-        | 76,-        | 84,-        |             |

## Anschlußstutzen

| ZKE  | ZKE 15-2222 | ZKE 15-2424 | ZKE 15-2525 | ZKE 15-2727 | ZKE 15-2828 | ZKE 15-3030 | ZKE 15-3232 | ZKE 15-3434 | ZKE 15-3636 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 88,- | 106,-       | 114,-       | 130,-       | 136,-       | 154,-       | 177,-       | 203,-       | 219,-       |             |

Weiteres Zubehör zur Komplettierung  
siehe Auswahlprogramm ProSelecta++  
oder auf Anfrage.

Achtung! Der Mindestbestellwert beträgt EUR 90,-(Netto).

Ihr System-Partner  
**Gebhardt** Ventilatoren  
GmbH & Co.KG

Telefon +49 (0)7942 101 0  
Telefax +49 (0)7942 101 170  
E-Mail info@gebhardt.de

Gebhardtstrasse 19-25  
D 74638 Waldenburg

www.gebhardt.de



fan|tastic solutions